



SLG 412-E/R0500-02-12-H

- **NOTA: no más disponible! (Recambio: SLG 422)**
- Bloqueo de arranque/re-arranque integrado
- Monitorización de puerta de seguridad integrada
- Indicación del estado
- Sincronismo óptico
- Salidas seguras por semi-conductor
- Categoría de control 4

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada - CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 15/3/2025 06:07