



## FWS 1205 C

- Detección del paro de máquina mediante 2 sensores de impulsos
- 2 contactos de seguridad
- 2 Salidas de aviso

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada - CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 24/11/2024 05:36