FICHA TÉCNICA





FWS 1205 A

- Detección del paro de máquina mediante 2 sensore(s) de impulsos
- 2 contactos de seguridad
- 2 Salida de aviso

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, n^0 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores. Generado a 16/10/2025 19:49