



## **FWS 2105 C UE: 24...230V AC/DC**

- Detección del paro de máquina mediante 2 sensores(s) de impulsos
- 1 contacto de seguridad
- 2 Salidas de aviso

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 10/4/2025 23:45