



SLG 415L-E/R0500-02-12

- sensores ópticos de muting integrados para muting unilateral (saliendo de la zona de peligro)
- 2 sensores de muting instalados en forma cruzada
- Categoría de control 4
- **NOTA:** no más disponible! (Recambio: SLG 425I)

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 22/6/2025 19:01