



SLC 415I-E/R1660-90-12

- **NOTERA:** Ej tillgänglig (ersättning; SLC 425I)
- Kategori enligt ISO 13849-1 4

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-25 09:14