S SCHMERSAL

| ES | Manual de instruccionespágin Original | as | 1 | a 6 |) |
|----|--|----|---|-----|---|
|----|--|----|---|-----|---|

| Contenido | |
|-----------|--|
|-----------|--|

| 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | Acerca de este documento Función A quién va dirigido: personal experto autorizado Símbolos utilizados Uso previsto Instrucciones de seguridad generales Advertencia sobre el uso inadecuado Exención de responsabilidad | 1 1 1 2 |
|---------------------------------|---|------------------|
| 2.2 2.3 2.4 | Descripción del producto Código de pedidos. Versiones especiales Descripción y uso. Datos técnicos Certificación de seguridad. | 2 |
| | Montaje Instrucciones generales para el montaje | |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | Conexión eléctrica Instrucciones generales para la conexión eléctrica Conexión Asignación de terminales Ejemplos de conexión Puesta en servicio Mensajes de diagnóstico/error | 3 3 4 |
| | Mantenimiento Mantenimiento del relé de seguridad | |

| 6 | Desmontaje y retirada | |
|-----|-----------------------------------|----|
| 6.1 | Retirada | .4 |
| 6.2 | Retirada | .4 |
| | | |
| 7 | Anexo | |
| 7.1 | Declaración de conformidad CE | .5 |
| 72 | Protocolo de montaie e inspección | 6 |

1. Acerca de este documento

1.1 Función

El presente manual de instrucciones ofrece la información necesaria para el montaje, la puesta en servicio, el funcionamiento seguro, así como el desmontaje del dispositivo de seguridad. El manual siempre debe conservarse en estado legible y estar accesible en todo momento.

1.2 A quién va dirigido: personal experto autorizado

Todas las acciones descritas en este manual de instrucciones sólo deberán ser realizadas por personal experto debidamente formado y autorizado por el usuario de la máquina.

Sólo instale y ponga en servicio el equipo tras haber leído y entendido el manual de instrucciones, y conocer las normas sobre seguridad laboral y prevención de accidentes.

La selección y el montaje de los equipos así como su inclusión técnica en el sistema de control van unidos a los conocimientos cualificados de la legislación y normativa aplicable por parte del fabricante de la máquina.

1.3 Símbolos utilizados



Información, sugerencia, nota:

Este símbolo indica que se trata de información adicional útil.



Atención: Si no se observa esta advertencia podrían ocasionarse fallos o errores de funcionamiento.

Advertencia: Si no se observa esta advertencia podrían ocasionarse daños personales y/o daños en la máquina.

1.4 Uso previsto

Los productos aquí descritos han sido desarrollados para asumir funciones relativas a la seguridad como parte de una instalación completa o una máquina individual. Es responsabilidad del fabricante de la instalación o máquina asegurar la seguridad del funcionamiento en general.

El dispositivo sólo puede ser utilizado siguiendo las indicaciones que se presentan a continuación o para aplicaciones autorizadas por el fabricante. Encontrará más detalles sobre el ámbito de aplicación en el capítulo 2 "Descripción del producto".

1.5 Instrucciones de seguridad generales

Deberán cumplirse las instrucciones de seguridad incluidas en el manual de instrucciones, así como las normas nacionales relativas a la instalación, seguridad y prevención de accidentes.



Encontrará más información técnica en los catálogos de Schmersal y/o en el catálogo online disponible en Internet en www.schmersal.net.

No se garantiza la exactitud del contenido. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en favor del progreso técnico.

No se conocen riesgos residuales si se observan las indicaciones relativas a la seguridad, así como las instrucciones para el montaje, la puesta en servicio, el servicio y el mantenimiento.

1.6 Advertencia sobre el uso inadecuado



El uso inadecuado o distinto al previsto, así como cualquier neutralización/manipulación pueden ocasionar daños personales o a las máquinas/partes de la instalación al utilizar el relé de seguridad.

1.7 Exención de responsabilidad

El fabricante no se hace responsable de daños y fallos de funcionamiento ocasionados por errores de montaje o la no observación de este manual de instrucciones. Tampoco asume responsabilidad alguna por daños derivados del uso de piezas de recambio o accesorios no autorizados.

Por motivos de seguridad está prohibido realizar cualquier tipo de reparación, reforma y modificación arbitraria, que anula la responsabilidad del fabricante sobre daños resultantes de ello.

2. Descripción del producto

2.1 Código de pedidos

Este manual de instrucciones es de aplicación para las siguientes referencias:

SE-100 C

2.2 Versiones especiales

Para versiones especiales que no figuran en el punto 2.1 "Código de pedidos", los datos mencionados y los que se mencionan a continuación son de aplicación en la medida en que correspondan a la versión fabricada de serie.

2.3 Descripción y uso

El relé de seguridad evalúa las señales de 2 perfiles de seguridad SE (emisores de señales). El relé de seguridad ha sido diseñado para ser montado en un armario eléctrico (IP54).

El relé de seguridad sólo debe ponerse en servicio con la unidad emisor/receptor SE-R/SE-T (kit de sensores SE-SET) del emisor de señales.



El emisor de señales y el respectivo relé de seguridad componen el sistema Perfil de seguridad según EN ISO 13856-2

Con el accionamiento de un perfil de seguridad, se abre el contacto de seguridad del relé.

Si es necesario, la función de rearme manual se realiza en el control de la máquina. El rearme manual y el rearme automático deben cumplir con los requisitos de la norma EN ISO 13856-2 (diagrama de estado A2, A3).



El concepto general del control en el que se incorpore el componente de seguridad deberá validarse según las normas relevantes.

2.4 Datos técnicos

| Normas: | EN ISO 13856-2 |
|---|-----------------------------|
| Condiciones para el inicio/arranque: | Automático |
| Circuito de realimentación disponible (S/N): | no |
| Tiempo de respuesta: | 16 ms |
| Tiempo en posición de servicio: | max. 300 ms |
| Tiempo de retardo de conexión: | max. 300 ms |
| Tiempo de retardo de desconexión: | típico 15 ms |
| Tensión nominal operativa U _e : | 24 VDC (+ 20 % / -10%) |
| Consumo: | < 4 W |
| Fusible de la tensión de alimentación: | 0,2 A lento |
| Monitorización de las entradas: | |
| Detección de cortocircuitos entre hilos: | si |
| Detección de roturas de cable: | sí |
| Detección de cortocircuito a tierra: | sí |
| Salidas: | |
| Categoría de parada 0: | 1 |
| Categoría de parada 1: | 0 |
| Cantidad de contactos de seguridad: | 1 |
| Cantidad de contactos auxiliares: | 0 |
| Cantidad de salidas de aviso: | 1 |
| Capacidad máx. de conmutación de los conta | actos de seguridad: 2 A / |
| | 230 VAC |
| | 2 A / 24 VDC |
| Categoría de uso según EN 60947-5-1: | AC -15: 230 V / 2 A |
| | DC -13: 24 V / 2 A |
| Fusible de protección: | 6 A gG, fusibles D |
| Vida mecánica: | 20 millones de maniobras |
| Indicador LED: | Tensión de alimentación, |
| | función del perfil |
| Condiciones ambientales: | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento: | +5 °C+55 °C |
| Grado de protección: | Caja: IP40, |
| | Bornes: IP20, |
| | pacio para el montaje: IP54 |
| Sujeción: Sujeción rápida para carriles normali | |
| Conexionado: | Terminales con tornillo |
| Sección del cable: | 2,5 mm² hilo rígido o |
| 1,5 mm² hilo flex | tible con terminal grimpado |
| Peso: | 164 g |
| Dimensiones (An/Pr/Al): | 100 x 22,5 x 120 mm |
| | 100 X 22,5 X 120 IIIIII |

2.5 Certificación de seguridad

| Normas: | EN ISO 13849- |
|-------------|--|
| PL: | |
| Categoría d | e control: |
| Valor PFH: | 2,24 x 10 ⁻⁶ / h hasta máx. 5.000 ciclos de conmutación/año |
| Vida útil: | 20 años |
| | |

Los datos de seguridad mencionados son aplicables a la combinación de kit de sensores SE-SET (emisor SE-T, receptor SE-R) y relé de seguridad. El perfil hueco de goma debe tenerse en cuenta dentro del marco de la consideración de la seguridad.

3. Montaje

3.1 Instrucciones generales para el montaje

Montaje del relé de seguridad en un armario eléctrico (IP54). La sujeción se realiza mediante la sujeción rápida por carriles DIN normalizados según EN 60715.

Para la sujeción en un carril normalizado se utiliza el elemento de encaje en la parte posterior del dispositivo.



Deberán evitarse sacudidas superiores a 5 g / 33 Hz.

3.2 Dimensiones

Dimensiones del equipo (Al/An/Pr): 100 x 22,5 x 120 mm

4. Conexión eléctrica

4.1 Instrucciones generales para la conexión eléctrica




La conexión eléctrica sólo debe realizarse estando el dispositivo libre de tensión y por personal experto autorizado.

4.2 Conexión

Sólo el contacto de salida 11/14/12 es un contacto de seguridad. El contacto de salida 21/24/22 es un contacto de aviso.

4.3 Asignación de terminales




A1 / A2: 24 VAC/CC

La tensión de alimentación conectada = LED "power" encendido


Conexiones:

- Sección de cable: 2 x 1,5 mm²
- Capacidad: 150 nF/km
- · Resistencia: 28 Ohm/km
- Aplicar tensión operativa en los terminales A1(+) y A2(-).
- Conectar emisor/receptor: conectar los hilos marrón, blanco y verde del emisor y del receptor según el ejemplo de conexiones.
- Incluir salida de seguridad en el circuito de la máquina: terminal 11/14.
- La salida de aviso 21/22 no es una salida de seguridad y sólo se puede utilizar como contacto de aviso (salida relé).
- Si sólo se conecta un perfil, la señal de salida GN (verde) debe conectarse a ambos terminales de entrada (S12 y S22).
- Deberá conectarse un fusible (6 A lento) delante de los contactos de salida.
- Prever circuito de protección adecuado de los contactos de salida cuando haya cargas capacitivas e inductivas.
- Circuitos de habilitación según DIN EN 60664-1 con separación segura hasta 300 V.

4.4 Ejemplos de conexión Nivel de entrada



Conexión con 2 perfiles (emisores de señal)




Conexión con 1 perfil (emisor de señal)

Si sólo se conecta un perfil de seguridad SE 40/SE 70, deberán puentearse los terminales S12/S22.

Perfiles de seguridad no accionados = LED doble "SE" encendido

Nivel de salida




Salida de seguridad: (solamente el contacto 11/14)

Perfiles de seguridad no accionados = salida de seguridad controlada

= 11/14 cerrado

= LED doble "SE" encendido



Salida de aviso:

¡Contactos NA y NC no adecuados para la función de seguridad! Ejemplo lámpara piloto:

Perfiles de seguridad accionados = salida de aviso no activa

= 21/22 cerrado

= LED doble "SE" no activo

4.5 Puesta en servicio

Es necesario comprobar el funcionamiento correcto del relé de seguridad. Debe asegurarse lo siguiente:

- 1. El relé de seguridad debe estar colocado correctamente.
- 2. El cable de alimentación debe estar en perfecto estado.

Tras conectar la tensión operativa el contacto de seguridad 11/14 estará cerrado, y el contacto de aviso 21/22 estará abierto, si el camino óptico está libre en ambos perfiles. Si el camino óptimo se interrumpe en uno o ambos perfiles, el circuito de habilitación de la máquina 11/14 es interrumpido y el circuito de aviso 21/22 se cierra (evaluación acoplada de los emisores de señales). Una vez que el camino óptico de ambos perfiles vuelve a estar libre, el circuito de seguridad 11/14 se cierra y el circuito de aviso 21/22 se abre.

4.6 Mensajes de diagnóstico/error

- El relé de seguridad detecta cortocircuitos e interrupciones en los cables que van hacia los sensores. El nivel de salida pasa a posición de reposo (estado seguro).
- · LEDs apagados: se ha accionado uno o ambos perfiles.
- LED "POWER" apagado: No hay suministro de tensión.

5. Mantenimiento

5.1 Mantenimiento del relé de seguridad

Si está correctamente instalado y se utiliza de la manera prevista, el relé de seguridad no requiere de mantenimiento.

Recomendamos realizar regularmente una inspección visual y una prueba de funcionamiento, siguiendo los pasos que se indican a continuación:

- Comprobar que el relé de seguridad esté colocado correctamente.
- Comprobar que el cable de alimentación no esté dañado.

Si las condiciones de funcionamiento son duras, recomendamos realizar una revisión periódica del funcionamiento de todo el sistema. (Véase también el protocolo de montaje e inspección en el anexo).

Los equipos dañados o defectuosos se deberán sustituir.

5.2 Inspección de desgaste en el perfil de goma

El perfil debe comprobarse una vez al año mediante inspección visual para detectar posibles daños. En caso de haber daños, el perfil deberá sustituirse, ya que el efecto de seguridad no estará totalmente garantizado. Deberán realizarse los siguientes controles:

- Comprobar si el perfil de goma está dañado, p.e. grietas.
- Comprobar si al perfil de goma le falta elasticidad, p.e. por envejecimiento.
- Comprobar si la sujeción está colocada correctamente.
- Activar el perfil de seguridad, accionando el perfil de goma manualmente.

6. Desmontaje y retirada

6.1 Retirada

El dispositivo de seguridad sólo debe desmontarse estando libre de tensión.

6.2 Retirada

El dispositivo de seguridad es suministrado con el cable de conexión incorporado y no puede ser abierto.

7. Anexo

7.1 Declaración de conformidad CE

Declaración de conformidad CE

9 SCHMERSAL

Original K.A. Schmersal GmbH & Co.KG

Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany

Internet: www.schmersal.com

Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.

Denominación de la pieza: SE-100 C

Tipo: véase código de pedidos

Descripción de la pieza: Relé de seguridad para la monitorización de perfiles de seguridad

optoelectrónicos de las series SE 40/70 con kit de sensores

SE-SET

Directivas aplicables:Directiva de Máquinas2006/42/CEDirectiva sobre compatibilidad2014/30/CE

Directiva sobre compatibilidad 2014/30/CE electromagnética CEM 2011/65/CE

Directiva RoHS

Normas aplicadas: EN ISO 13856-2:2013

EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 EN 12978:2003 + A1:2009

Entidad designada para la TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

homologación de tipo:

Am Grauen Stein
51105 Köln
Certif. núm.: 0035

Certificación de homologación de

tipo CE:

01/205/5007.01/14

Responsable de la recopilación de la

documentación técnica:

Oliver Wacker Möddinghofe 30

42279 Wuppertal

Lugar y fecha de emisión: Wuppertal, 3 de febrero de 2017

Firma legal

Philip Schmersal

Director General

Mund

SE-100 C-F-ES

La declaración de conformidad vigente está a disposición para su descarga en Internet en www.schmersal.net.





Anexo

7.2 Protocolo de montaje e inspección

| Comprobar el sistema de per | files |
|---|---|
| | en servicio y de los trabajos de mantenimiento periódicos de la rá comprobar los siguientes puntos del sistema de perfiles: |
| Máquina/obra | Relé de seguridad |
| Fecha de la primera puesta en | Emisor de señal en perfil |
| servicio | Emisor |
| Nombre del | Receptor |
| montador | Perfil de Al |
| Inspección visual del emis Inspección de la superficie del | or de señales |
| Inspección de la superficie del que impidan el funcionamiento 2. Inspección visual de la tra Comprobación de las conexion 3. Inspección visual de la eva | or de señales emisor y de sus conexiones, para asegurar que no existen daños sin contratiempos. nsmisión de señales es y el cableado para detectar posibles defectos y cambios. |
| Inspección de la superficie del que impidan el funcionamiento 2. Inspección visual de la tra: Comprobación de las conexion 3. Inspección visual de la eva (relé de seguridad). | or de señales emisor y de sus conexiones, para asegurar que no existen daños sin contratiempos. nsmisión de señales es y el cableado para detectar posibles defectos y cambios. |
| Inspección de la superficie del que impidan el funcionamiento 2. Inspección visual de la tra: Comprobación de las conexion 3. Inspección visual de la eva (relé de seguridad). | or de señales emisor y de sus conexiones, para asegurar que no existen daños sin contratiempos. nsmisión de señales es y el cableado para detectar posibles defectos y cambios. aluación de señales conexiones eléctricas para detectar posibles defectos y cambios. |
| Inspección de la superficie del que impidan el funcionamiento 2. Inspección visual de la tra: Comprobación de las conexion 3. Inspección visual de la eva (relé de seguridad). Comprobación de la caja y sus 4. Comprobación del funcion Accionamiento del emisor de sidebe estar presente en toda la | or de señales emisor y de sus conexiones, para asegurar que no existen daños sin contratiempos. nsmisión de señales es y el cableado para detectar posibles defectos y cambios. aluación de señales conexiones eléctricas para detectar posibles defectos y cambios. |

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Phone: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com