



EFK10.3

- Morsetti a molla
- Posizione flangia di montaggio 3
- 31-32 (Definizione contatti)

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 31.07.2024, 14:27