



EFK 103.1

- Morsetti a molla
- Posizione flangia di montaggio 1
- 11-12; 23-24 (Definizione contatti)

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 03.03.2025, 11:02