



EFK10.2

- Morsetti a molla
- Posizione flangia di montaggio 2
- 21-22 (Definizione contatti)

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 08/07/2024, 07:21