



EFK10.3

- Morsetti a molla
- Posizione flangia di montaggio 3
- 31-32 (Definizione contatti)

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 13/11/2024, 05:15