



FWS 1205 B

- 2インパルスセンサ付静止状況検出
- 2 安全出力
- 2 補助出力

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的
Generated on 2025/02/11 18:16