



CSP 34-S-1-02

- Aktuering fra side
- aktuatorkode **2**
- 20 ulike aktuatorkoder tilgjengelig

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 11.02.2025, 08:03