



## CSP 34-S-1-18

- Aktuering fra side
- aktuatorkode **18**
- 20 ulike aktuatorkoder tilgjengelig

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 29.01.2025, 04:23