



FWS 1205 C

- Monitorização de falhas com 2 geradore(s) de impulsos
- 2 contactos de segurança
- 2 Saídas de sinalização

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 14/09/2024, 04:36