



IT Manuale d'istruzioni Pagina 1
Originale

Destinazione d'uso

In caso di problemi di compatibilità elettromagnetica, il nastro di messa a terra per SFB (Safety Field Box) consente la messa a terra diretta dell'SFB tramite il collegamento FE.



Osservare le istruzioni fornite nel manuale dell'SFB relative alla messa a terra e alla prevenzione di loop di massa.

Montaggio


Montare il nastro di messa a terra sul collegamento FE dell'SFB, utilizzando il materiale di fissaggio fornito in dotazione.

Fissare quindi l'altra estremità del nastro di messa a terra a una superficie elettricamente conduttiva e collegata a terra.

Dati tecnici

Dati meccanici

Rondella:	M4
Disco dentato:	M4 / J
Nastro di messa a terra:	6 mm ² x 100 mm
Vite di fissaggio nastro di messa a terra:	M4 x 8
- coppia di serraggio:	1,2 Nm ± 0,2 Nm



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germania
Telefono: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com